

Aviso importante de seguridad

MOTOSIERRAS

Modelos DCS6401-DCS7301-DCS7901

Por medio de la presente les informamos a todos nuestros distribuidores y/o usuarios que cuenten con los modelos mencionados, se está reemplazando la refacción del **MECANISMO DEL FRENO** motivo por el cual al activar el freno no alcanzaba a cumplir con el tiempo establecido del frenado, de acuerdo a la norma Europea ISO-13772, en Argentina no aplica, pero por seguridad y precaución estamos otorgando este mismo servicio.

MODELOS



DCS6401



DCS7301



DCS7901

MECANISMO FRENO



Pieza
Reemplazo

Comunicarse al siguiente teléfono para la coordinación del cambio de la refacción:

Tel: 0230-4441-100

Pablo González int. 203